

Detalhes - Ordem de Serviço e Execução

CONCESSIONÁRIA Lote: 24 - RodoAnel		LOGIN fator.thiago		DATA IMPRESSÃO 03/09/2025 14:48:45	
Identificação OS					
TÉC. RESPONSÁVEL Emerson Ferraz de Oliveira		NÍVEL Nível 1	INTEGRADOR Fator Consult	PREVISÃO INÍCIO 01/09/2025 10:40	PREVISÃO FIM 01/09/2025 12:40
RODOVIA Rod. Mário Covas		PRAÇA Bandeirantes Externa			KM 3
Ocorrências					
Nro.	Abertura	Nível	Problema	Detalhe	
4535	13/08/2025 10:01	Nível 1	Falha de equipamento	101 - Externa AVI (Automática), 103 - Externa Mista	
Técnicos					
Nome			RG		
Veículos					
Placa		Descrição			
SDP5I40		VOLKSWAGEN VOYAGE 2023 (Emerson)			
Execuções					
Início	Fim	Registro	Téc. Responsável	Serviço	
01/09/2025 10:45	01/09/2025 11:20	03/09/2025 14:47	Emerson Ferraz de Oliveira	Padrão	
Lacres					
Nro.		Nível		Local	
5000095, 5000096		Nível 2		Rack: Nível 2 - Bandeirantes Externa	
5000221, 5000222		Nível 2		Rack: Nível 2 - Bandeirantes Externa	